

SITUACION DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Cementerio, Camotán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0198-42	FECHA:	30/04/2025



Imagen 1. Instalación y mantenimiento de balcones



Imagen 2. Sustitución de pila de lavadero por pila de cemento



Imagen 3. Pintura en muros exteriores e interiores



Imagen 4. Sustitución de Inodoro y sus accesorios



Foto 5: Ampliación de Muro Perimetral



Foto 6: Mantenciones a puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--