

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cumbre de Nearar, Aldea Nearar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0202-43	FECHA:	30/01/2025



Imagen 1. Cubierta de Lámina



Foto 2: Ampliación de paredes de aula.



Imagen 3. Pintura en muros exteriores e interiores



Imagen 4. Instalación de piso de cemento



Foto 5: Mantenimiento de ventanas



Foto 6: Ampliación de paredes de aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

