



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cumbre de Nearar, Aldea Nearar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0202-43	FECHA:	30/04/2025



Imagen 1. Cubierta de Llamina



Foto 2: Ampliación de paredes de aula.



Imagen 3. Pintura en muros exteriores e interiores



Imagen 4. instalación de piso de granito



Foto 5. Mantenimiento de ventanas



Foto 6: Ampliación de paredes de aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ODPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

