

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	chiquimula	MUNICIPIO:	camotan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	escuela oficial rural mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea shupa, camotan, chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0208-43	FECHA:	27/01/2025



SUSTITUCION DE TECHO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA.



CONTINUIDAD DE PARED.



INSTALACION DE DE BALCONES.



SUSTITUCION DE PUERTAS DE BAÑO.



SUSTITUCION DE VENTANAS EN MAL ESTADO Y PINTURA DEL ESTABLECIMIENTO EN GENERAL.



SUSTITUCION DE PUERTAS DE LOS SALONES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Arturo Martínez Alvarado
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA SHUPA
CAMOTAN, CHIQUIMULA