



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Limón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0209-43	FECHA:	27/02/2025



Foto1: Sustitucion de metal por metal



Foto 2: Sustitucion de lamina en mal estado por lamina troquelada alucin



Sustitucion de balcon por ventana de metal



Foto 4: Sustitucion de metal por metal galvanizado



Foto 5: Sustitucion de lamina por lamina troquelada



Foto 6: Sustitucion de metal por metal galvanizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Esperanza Marisel Agustín

Firma y sello del Presidente de la OPR

Armando Agustín

Firma y Sello Director Centro Educativo Público