

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula                  | MUNICIPIO:                     | Camotán        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL TULAR |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-05-0211-43               | FECHA:                         | 5/02/2025      |



Foto1: MURO PERIMETRAL



Foto 2: CONTINUACIÓN DE MURO



Foto 3: LOSA DE PATIO



Foto 4: CONTINUACIÓN DE LOSA



Foto 5: REPACCIÓN DE PORTON



Foto 6: CONTINUACIÓN DE TECHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR  
Irma Yolanda Esquivel  
Escuela Oficial Rural Mixta  
Aldea El Tular  
Camotán, Chiquimula

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
Escuela Oficial Rural Mixta  
Aldea El Tular  
Camotán, Chiquimula