

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. ALDEA EL VOLCÁN, CAMOTÁN, CHIQUMULA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL VOLCÁN, CAMOTÁN, CHIQUMULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0216-43	FECHA:	19/02/2025



Foto 1: Reparación de muro perimetral.



Foto 2: Levantamiento de muro perimetral.



Foto 3: Sustitución de portón

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leyda Mayra Coria

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

