

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ECUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO FILINCAS, ALDEA EL GUAYABO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0221-43	FECHA:	17/02/2025




Foto1: Sustitución de Ventanas y reparación de balcones



Foto 2: Pintura interior y exterior de aulas



Foto 3: Sutipución de lámina



Foto 4: Sustitución de puertas

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y Sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

