

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ECUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO FILINCAS, ALDEA EL GUAYABO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0221-43	FECHA:	19/08/2025




Foto1: Sustitución de Ventanas y reparación de balcones




Foto 2: Pintura interior y exterior de aulas




Foto 3: Suttitución de lámina




Foto 4: Sustitución de puertas




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--