

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LANTQUÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0227-43	FECHA:	19/02/2025




Foto 1: AMPLIACIÓN DE TECHO



Foto 2: INSTALACIÓN DE BARANDAL



Foto 3: REPARACIÓN DE MURO



Foto 4: REPARACIÓN DE MALLA



Foto 5: INSTALACIÓN DE BALCONES





Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


NOHEMY OSORIO GARCIA DE DIAZ
Firma y sello del Presidente de la OPA


MARITZA KARINA ALVARENGA FLORJAN
Firma y Sello Director Centro Educativo Público