



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LANTIQUÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0227-43	FECHA:	22/04/2025



Foto1: COLOCACIÓN TECHO CORREDOR



Foto 2: COLOCACIÓN BARANDAL



Foto 3: REPARACIÓN MURO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE MALLA



Foto 5: BALCONES DE COCINA




Foto 6: PUERTA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

