

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LANTQUÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0227-43	FECHA:	09/06/2025



Foto1: COLOCACIÓN TECHO CORREDOR



Foto 2: COLOCACIÓN BARANDAL




Foto 3: REPARACIÓN MURO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE MALLA




Foto 5: BALCONES COCINA



Foto 6: PUERTA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público