

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA MARIMBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0230-43	FECHA:	19/03/2025



Foto 1 Continuación de cocina



Foto 2 Sustitución de inodoros, azulejado y piso anti-deslizante en la parte de enfrente




Foto 3 cubierta de lámina



Foto 4: Sustitución de puerta antigua por apertura nueva de paneles



Foto 5 reapertura de ventanas



Foto 6 reparacion de canales y bajadas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
---	---