

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Chorro, Aldea Muyúrco, Camotán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0232-43	FECHA:	



Foto 1: Reparación de muro perimetral



Foto 2: Reparación de muro perimetral



Foto 3: Reparación de muro perimetral



Foto 4: Reparación de muro perimetral



Foto 5: Reparación de planchas de concreto de patio.



Foto 6: Piso de Granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Escuela Oficial Rural Mixta CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Caserío El Chorro, Aldea Muyúrco Camotán, Chiquimula <i>Breiz</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	Escuela Oficial Rural Mixta DIRECCION Cas. El Chorro, Aldea Muyúrco Camotán, Chiquimula <i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---