

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Morola
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0236-43	FECHA:	6/02/2025



Foto1: Pintura en muros exteriores.



Foto 2: Sustitución y entechado de portón.



Foto 3: Reparación de muro perimetral.



Foto 4: Sustitución de puertas metálicas.



Foto 5: Sustitución de techo por terraza para instalación de tinaco para agua.





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público