



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CASERIO PLAN TRAVESIA, ALDEA SHALAGUÁ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PLAN TRAVESIA, ALDEA SHALAGUÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0480-43	FECHA:	17/02/2025



Foto 1: Colocación de puerta y ventana.



Foto 2: Sustitución de lámina.



Foto 3: Pintura de interior y exterior.




Foto 4: Sustitución de vidrios de ventanas.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

