

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cañon, Aldea Tísipe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0515-43	FECHA:	30/05/2025



FOTO. 1 Sustitución de lámina por lamina troquelada y soporte de madera por metal.



FOTO. 2 Mantenimiento a estructura de servicios sanitarios.



FOTO. 3 Instalación de ventanas.



FOTO. 4 seguimiento y reforzamiento de pared.



FOTO 5. Sustitución de meson de concreto por meson de azulejo



FOTO 6. Instalación de sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

