



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Cam otán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Lomas de Paja, Aldea Shalaguá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0526-43	FECHA:	23/01/2025



Foto 1: Sustrucción de puerta de cocina



Foto 2: Sustrucción de puerta de aula



Foto 3: Sustrucción de lámina y estructura de madera por metal en la cocina.



Foto 4: Sustrucción de puerta de módulo de baños.



Foto 5: Sustrucción de ventana de metal.



Foto 6: Mantenimiento correctivo y preventivo de Balcón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dora Jhce Ramírez Romero

Firma y sello del Presidente de la O.P.A.



Mandel de Jesús Erazo Pérez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

