



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NAC. DE EDUCACIÓN BÁSICA DE T/S	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR CEMENTERIO, ALDEA CAPARJÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-1593-45	FECHA:	19/03/2025



Foto 1: MURO DE AULA



Foto 2: PUERTAS




Foto 3: BAÑOS



Foto 4: BAÑOS EN MAL ESTADO



Foto 5: BAÑOS EN MAL ESTADO



Foto 6: BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

