

**MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON INGRESOS PROPIOS DE OPERACIÓN ESCUELA A TRAVÉS DE OPF**

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL VOLCAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-1635-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	28/11/2025

 Foto1: .REPARACIÓN DEL MURO PERIMETRAL	 Foto 2: REPARACIÓN DEL MURO PERIMETRAL
 Foto 3: REPARACIÓN DEL MURO PERIMETRAL	 Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA
 Foto 5: MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS	 Foto 6: REPARACIÓN DEL PORTON DE ENTRADA

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello y No. de Colegiado del Supervisor Profesional