

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	CHIMULULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TAPUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-1652-43	FECHA:	12/09/2025



Foto1: Reparación de cocina



Foto 2: Sustitución de piso de cerámica



Foto 3: Sustitución de cubierta de almina por lamina troquelada cal. 26



Foto 4: sustitución ventanas pvc frente y atrás




Foto 5: Sustitución de estructura de madera por estructura de metal.



Foto 6: Reparacion de puertas y balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maritza Asuseña Barrera Ovellana

Firma y sello del Presidente de la OPF



Cuberte

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

