

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                                            |                                |              |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIQUMULA                                  | MUNICIPIO:                     | CAMOTAN      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPER | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA TAPUAN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-05-1652-43                              | FECHA:                         | 14/11/2025   |



Foto1: Sustitucion de estructura de metal



Foto 2: sustitucion de puertas y balcones



Foto 3: Sustitucion de lamina troquelada




Foto 4: sustitucion de piso de ceramica




Foto. Sustitucion de ventanas PVC



Foto 6: Reparacion de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maritza Asusena Garrera Drellana

Firma y sello del Presidente de la OPF

Cirpante

Firma y Sello Director Centro Educativo Público