

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	CAMOTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPER	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TAPUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-1652-43	FECHA:	14/11/2025




Foto1: Sustitucion de estructura de metal



Foto 2: sustitucion de puertas y balcones



Foto 3: Sustitucion de lamina troquelada



Foto 4: sustitucion de piso de ceramica





Foto. Sustitucion de ventanas PVC



Foto 6: Reparacion de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público