



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal Bilingüe Intercultural / Turer Aj kanseyaj Ch'o	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Cementerio, Camotán, Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-1847-46	FECHA:	17/11/2025



Foto 1: Reparación de losa de patio



Foto 2: Estructura de techo



Foto 3: Cubierta de lámina



Foto 4: Sustitución de ventana




Foto 5: reparación de sistema eléctrico




Foto 6: Reparación de Sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL	Escuela Normal Bilingüe Intercultural / Turer Aj kanseyaj Ch'ol	DIRECCIÓN DEL	Barrio El Cementerio, Camotán, Chiquimula
ESTABLECIMIENTO:	20-05-1847-46	FECHA:	17/11/2025



Foto 7: Depósito de Agua




Foto :




Foto :




Foto :




Foto:





Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

