

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal Bilingüe Intercultural / Turer Aj kanseyaj Ch'o	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Cementerio, Camotán, Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-1847-46	FECHA:	25/11/2025



Foto1: Reparación de losa de patio



Foto 2: Estructura de techo



Foto 3: Cubierta de lámina



Foto 4: Sustitución de ventana




Foto 5: Reparación de sistema eléctrico





Foto 6: Reparación de Sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL	Escuela Normal Bilingüe Intercultural / Turer Aj kanseyaj Ch'or	DIRECCIÓN DEL	Barrio El Cementerio, Camotán, Chiquimula
ESTABLECIMIENTO:	20-05-1847-46	FECHA:	25/11/2025



Foto 7: Depósito de Agua

Foto :

Foto :


Foto :

Foto :

Foto:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

