

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Población Desarraigada Plan Específico	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Timoté Aldea El Limón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-1865-42	FECHA:	03/03/2,025



Foto 1: sustitución de estructura de madera por estructura de metal.



Foto 2: Sustitución de puerta de lámina por puerta de metal.



Foto 3: Reparación muro perimetral.



Foto 4: Losa de Cemento



Foto 5: Reparación muro perimetral



foto 6: Losa de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]

