

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camolán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rodeo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-1980-45	FECHA:	20 de febrero de 2025



Foto 1: Reparación de muro perimetral.



Foto 2: Losa de patio.



Foto 3: Sustitución de vidrios



Foto 4: Pintura de muros interiores y exteriores




Foto 5: Mantenimiento y pintura de puertas



Foto 6: Sustitución de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedrosantia90R.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

