



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tizamarté, Aldea El Tesoro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-2242-42	FECHA:	15/04/2025



Foto1: Sustitución de portón e instalación de techo para el mismo., continuación de muro perimetral, cernido y repellido de pared.



Foto 2: Mantenimiento de puertas y sustitución de ventanas por ventanas de PVC.



Foto 3: Pintura de muros interior y exterior.



Foto 4: Reparación de estructura metálica, sustitución de lámina, y sustitución de puertas de cocina



Foto 5: Sustitución de pila para cocina y pintado de muros interiores.



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Misra Yaneth Martinez Gaitanero

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público