

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Anicillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-2246-42	FECHA:	1/29/2025



Foto1: Reparación de columnas y malla de muro perimetral.



Foto 2: Reparación de piso de cocina.



Foto 3: Reparación de muro perimetral.



Foto 4: Reparación de piso en aulas.



Foto 5: Reparación de pila con azulejo.



Foto 6: Instalación de azulejo para área de chimenea.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fernán Vázquez Vázquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

