

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Anicillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-2246-42	FECHA:	5/28/2025



Foto 1: Reparación de columnas y malla de muro perimetral.



Foto 2: Reparación de piso de cocina.




Foto 3: Continuación de losa de patio, instalación de pila prefabricada de dos lavaderos.



Foto 4: Reparación de piso en aulas.



Foto 5: Reparación de pila con azulejo.



Foto 6: Instalación de azulejo para área de chimenea.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fermin Vásquez Vásquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Aías Isai Morales Sánchez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

