

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cañon, Aldea Tisipe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-2276-42	FECHA:	30/05/2025



Imagen 1. pintura en interiores en interior y exterior



Foto 2: Seguimiento y reforzamiento de pared.



Imagen 3. Instalación de canales.



Imagen 4. instalación de piso de losa de patio



Foto 5: Instalación de ventanas corredizas.



Foto 6: Instalación de cableado eléctrico y mantenimiento a puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

William Ramirez Garcia
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

