

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TISIPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-2405-45	FECHA:	3/10/2025



Foto1: Segumiento y refuerzo de muro perimetral.



Foto 2: Sustitucion de deposito de agua y accesorios.



Foto 3: Mantenimiento de puertas.



Foto 4: Sustitucion de sanitarios y accesorios.



Foto 5: Mantenimiento a puerta.




Foto 6: Pintura de muros internos y externos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público