



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TISIPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-2405-45	FECHA:	20/11/2025



Foto1: Segimiento y refuerzo de muro perimetral.




Foto 2: Sustitucion de deposito de agua y accesorios.



Foto 3: Mantenimiento de puertas.




Foto 4: Sustitucion de sanitarios y accesorios.



Foto 5: Sustitución de chapa.



Foto 6: Pintura de muros internos y externos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja:

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

