

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TISIPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-2405-45	FECHA:	5/12/2025



Foto 1: Segumiento y refuerzo de muro perimetral.




Foto 2: Sustitucion de deposito de agua y accesorios.



Foto 3: Mantenimiento de puertas.



Foto 4: Sustitucion de sanitarios y accesorios.



Foto 5: Sustitución de chapa.



Foto 6: Pintura de muros internos y externos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

