

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIQUMULA                   | MUNICIPIO:                     | OLOPA                               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LA CASONA, ALDEA EL GUAYABO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-06-0001-42               | FECHA:                         | 10 DE JUNIO DE 2025                 |



Foto1: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (BAÑOS)



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS



Foto 3: MANTENIMIENTO DE PORTONES DE METAL



Foto 4: REPARACIÓN DEL MURO PERIMETRAL




Foto 5: REPARACIÓN DEL MURO PERIMETRAL



Foto 6: REPARACIÓN DEL MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIQUIMULA                  | MUNICIPIO:                     | OLOPA                               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LA CASONA, ALDEA EL GUAYABO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-06-0001-42               | FECHA:                         | 10 DE JUNIO DE 2025                 |



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL




Foto 5: REPARACIÓN DE CUNETA DE CONCRETO



Foto 6: REPARACIÓN DE CUNETA DE CONCRETO


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*



Firma y sello del Presidente de la OPR

*[Firma]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIQUMULA                   | MUNICIPIO:                     | OLOPA                               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LA CASONA, ALDEA EL GUAYABO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-06-0001-42               | FECHA:                         | 10 DE JUNIO DE 2025                 |



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS



Foto 3: INSTALACIÓN DE AZULEJOS EN DESAYUNADOR



Foto 4: INSTALACIÓN DE PILA PLÁSTICA DE 2 LAVADEROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo, Público

