

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	OLOPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA CASONA, ALDEA EL GUAYABO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-0004-43	FECHA:	10 DE JUNIO DE 2025



Foto 1: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL



Foto 2: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL



Foto 3: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL



Foto 4: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL




Foto 5: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

AM

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

