

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Olopa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Brisas, Aldea Laguna de Cayur
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-0012-43	FECHA:	



Foto 1: Sustitución de pila de dos lavaderos



Foto 2: Reparación de muro de contención



Foto 3: Reparación de piso torta de cemento



Foto 4: Sustitución de lámina troquelada



Foto 5: Sustitución de lavamanos



Foto 6: Sustitución de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nolva Magali Ramirez Perez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Olopa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Brisas, Aldea Laguna de Cayur
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-0012-43	FECHA:	03 02 2025



Foto 7: Sustitución de depósito de agua



Foto 8: sustitucion de focos ahorradores



Foto 9: Sustitucion de plafoneras



Foto 10: Reparacion de mayagalvanizada en muro perimetral



Foto 11: Sustitucion de estructura de soporte de metal metal



Foto 12: pinturas en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nolvia Mayali Ramirez Perez Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--