

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Olopa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Brisas, Aldea Laguna de Cayur
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-0012-43	FECHA:	5/06/2025



Foto 7: Sustitución de depósito de agua



Foto 8: sustitución de focos ahorradores



Foto 9: Sustitución de plafoneras



Foto 10: Reparación de mayagalvanizada en muro perimetral



Foto 11: Sustitución de estructura de soporte de metal



Foto 12: pinturas en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nolvia Magali Ramirez Perez Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Olopa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Brisas, Aldea Laguna de Cayur
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-0012-43	FECHA:	5/06/2025



Foto 1: Sustrucción de pila de dos lavaderos



Foto 2: Reparación de muro de constención



Foto 3: Reparación de piso torta de cemento



Foto 4: Sustrucción de lámina troquelada




Foto 5: Sustrucción de lavamanos



Foto 6: Sustrucción de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nolvia Mayeli Ramirez P. Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--