

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Olopa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Calera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-0019-45	FECHA:	21/11/2026



Foto1: plancha de concreto deteriorada




Foto 2: Patio en mal estado



Foto 3: Malla de muro perimetral deteriorada



Foto 4: Muro perimetral en malas condiciones




Foto 5: Pintura deteriorada del muro perimetral



Foto 6: Pintura deteriorada del muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público