

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Olopa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Calera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-0019-45	FECHA:	20/12/2026



Foto1: trabajo de mejoramiento de losa de patio



Foto 2: Trabajo de mejoramiento de losa de patio



Foto 3: trabajos de mejoramiento de malla perimetral




Foto 4: mejoramiento del muro perimetral




Foto 5: Mejoramiento de pintura




Foto 6: mejoramiento de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

