

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Olopa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Calera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-0019-45	FECHA:	19/01/2026



Foto1: trabajo finalizado de losa de patio




Foto 2: Trabajo finalizado de losa de patio



Foto 3: trabajo finalizado de la malla parimetral



Foto 4: finalización del trabajo del muro parimetral



Foto 5: pintura finalizada



Foto 6: pintura finalizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

