

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Olopa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. AVENIDA 1 - 3 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-0243-42	FECHA:	14/11/2025



Foto1: Reforzamiento de muro perimetral, para brindar mejor seguridad al bienestar de los alumnos y personal docente .




Foto 2: Reforzamiento de muro perimetral, para brindar mejor seguridad al bienestar de los alumnos y personal docente ..



Foto 3: Reforzamiento de muro perimetral, para brindar mejor seguridad al bienestar de los alumnos y personal docente ..



Foto 4: Reforzamiento de muro perimetral, para brindar mejor seguridad al bienestar de los alumnos y personal docente .




Foto 5: Reforzamiento de muro perimetral, para brindar mejor seguridad al bienestar de los alumnos y personal docente ..




Foto 6: Reforzamiento de muro perimetral, para brindar mejor seguridad al bienestar de los alumnos y personal docente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

