

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	OLOPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. CALLE 1-08 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-0244-43	FECHA:	1 DE JULIO DE 2025



SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS DE BAÑOS



SUSTITUCIÓN PINTURA



SUSTITUCIÓN TECHO



SUSTITUCION ESTRUCTURA METÁLICA



SUSTITUCIÓN DE PINTURA



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


HERCILIA GUTIÉRREZ LÓPEZ DE GARCÍA
Firma y sello del Presidente de la OBF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

