

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIQUEMULA	MUNICIPIO:	OLOPA.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL AMATILLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL AMATILLO.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-0255-43	FECHA:	19/05/2025



Foto 1: Sustrución de lamina, por lámina troquelada.



Foto 2: sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: levantado de pared de techo.



Foto 4: levantado de pared de techo.



Foto 5: muro perimetral.



Foto 6: muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Elisa Ramirez Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

