

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	OLOPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TALQUEZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-0262-43	FECHA:	14/08/2025



Foto1: AULA 1 DE SEXTO PRIMARIA



Foto 2: AULA 2 SEGUNDO PRIMARIA



Foto 3: AULA 3 CUARTO PRIMARIA



Foto 4: AULA 4 PRIMERO PRIMARIA




Foto 5: AULA 5 TERCERO Y QUINTO PRIMARIA



Foto 6: PASILLO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	OLOPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TALQUEZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-0262-43	FECHA:	14/08/2025



Foto 1: BARANDAS



Foto 2: BARANDAS



Foto 3: CUNETA



Foto 4: PUERTA



Foto 5: PORTÓN



Foto 6: PORTÓN COMPLETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público