



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Olopa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Paternito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-0497-43	FECHA:	13/01/2025




Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: PUERTAS DE METAL



Foto 3: REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 4: VENTANAS



Foto 5: COCINA



Foto 6: CUNETETA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Dias Dias

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Olopa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Paternito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-0497-43	FECHA:	13/01/2025



Foto 7: MUROS PERIMETRALES



Foto 8: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS / DEPÓSITOS DE AGUA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Dias Dias
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

