

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA ✓	MUNICIPIO:	OLOPA ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NOCHÁN ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-1076-42 ✓	FECHA:	16 DE JUNIO DE 2025 ✓



Foto 1: MANTENIMIENTO O ESTRUCTURA (PUERTAS) ✓



Foto 2: MANTENIMIENTO O ESTRUCTURA (PUERTAS)



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL



Foto 5: REPARACIÓN DE CUNETA DE CONCRETO ✓



Foto 6: REPARACIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO ✓

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUEMULA	MUNICIPIO:	OLOPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NOCHÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-1076-42	FECHA:	16 DE JUNIO DE 2025



Foto1: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE INHODORO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA PVC LÍNEA PRINCIPAL AGUA PLUVIALES 6 PLG



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA LINEAL PRINCIPAL



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE LLAVE DE CHORRO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la DPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	OLOPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NOCHÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-1076-42	FECHA:	16 DE JUNIO DE 2025



Foto 1: REPARACIÓN DE MURO DE BLOCK



Foto 2: REPARACIÓN DE MURO DE BLOCK



Foto 3: REPARACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO DE PATIO



Foto 4: REPARACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO DE PATIO



Foto 5: SUSTITUCION DE ACCESORIOS DEPOSITOS DE AGUA



Foto 6: REPELLO EN MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	OLOPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NOCHÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-1076-42	FECHA:	16 DE JUNIO DE 2025



Foto 1: SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS EN MURO



Foto 2: REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN



Foto 3: REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN



Foto 4: APLICACIÓN DE SABIETA DE MURO DE CONTENCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

