



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita*REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	OLOPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CASERÍO VALLE NUEVO, ALDEA EL RODEO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VALLE NUEVO, ALDEA EL RODEO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20 - 06 - 1124 - 43	FECHA:	14 DE AGOSTO DE 2025



Foto 1: FABRICACIÓN DE PUERTAS Y MANTENIMIENTO PARA TRES PUERTAS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA Y DE LA ESTRUCTURA



Foto 3: REMOZAMIENTO DE LOSA DE PATIO



Foto 4: APLICACIÓN DE REPELLO EN PAREDES



Foto 5: INSTALACIÓN DE VENTANAS DE PVC A UNA DE LAS AULAS



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE LAMINA Y CAMBIO DE LA ESTRUCTURA DE MADERA POR LA DE METAL Y REPARACIÓN DE LA TORTA DE CEMENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

