

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                                  |                                |                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula                                       | MUNICIPIO:                     | Olopa                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Tituque Abajo | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Tituque, Olopa-Chiquimula |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-06-1125-43                                    | FECHA:                         | 9/06/2025                       |



Foto 1: Retoque de pintura en aulas interiores y exteriores.



Foto 2: Sustitución de lamina y costaneras en aulas ya que se encuentran en mal estado.



Foto 3: Mantenimiento de ventanas.



Foto 4: Sustitución de vidrios quebrados en ventanales.



Foto 5: Demolición de muro perimetral que se encuentra en mal estado.



Foto 6: Reparación de muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público