

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	OLOPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS PÉREZ, ALDEA TUTICOPOTE ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-1828-43	FECHA:	22 DE AGOSTO DE 2025



Foto 1: REPARACION DE DAÑOS EN PATIO



Foto 2: PINTURA EN MUROS



Foto 3: PINTURA EN MUROS PRESENTA DAÑOS



Foto 4: REPARACION DE CANAL



Foto 5: REPARACION DE COCINA Y PINTURA



Foto 6: REPARACION DE MURO PERIMETRAL Y BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

APolmaria Gonzalez Garcia
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

